

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Lhotka u Přerova

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	Informace o povrchu				stav	šířka		mosty na komunikaci	poznámky	foto
			typ	délka úseku bm	délka celkem	plocha úseku m ²		plocha celkem	komun. m			
1 c	1cA		asfaltbeton	9	300	83	1038	1	5,0		162047.jpg	
	1cB		asfaltbeton	218		758		1	3,1		162129.jpg	
	1cC		šterk	73		197		2	3,0		162152.jpg	
2 c	2cA		penetrace	20	175	172	706	3	9,0		161317.jpg	
	2cB		penetrace	155		534		4	3,0		161446.jpg	
3 c	3c		asfaltbeton	57	57	310	310	1	6,0		163244.jpg	
4 c	4c		asfaltbeton	97	97	318	318	1	3,0		163330.jpg	
5 c	5c		asfaltbeton	293	293	1193	1193	1	3,0		163504.jpg	
6 c	6c		penetrace	239	239	661	661	3	3,0		163957.jpg	
celkem	stav k: 30.07.2020			1161	1161	4227	4227					

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živící prorůstá tráva

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Lhotka u Přerova

číslo kom.	číslo úseku	Informace o povrchu				stav	šířka m	typ chodníku	mosty na komunikaci bm	poznámky	foto
		typ	délka úseku bm	délka celkem	plocha úseku m ²						
1 d	1d	dlažba 30x30	26	26	44	44	1	1,5	chodník		1d.jpg
2 d	2dA	dlažba 30x30	22	37	33	41	1	1,5	chodník		163211.jpg
	2dB	dlažba 30x30	15		8		4	0,5	chodník		161529.jpg
celkem	stav k: 30.07.2020		63	63	85	85					

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKCÍ

Třída

Účelová ostatní

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Lhotka u Přerova

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	Informace o povrchu				stav	šířka m	mosty na komunikaci bm	poznámky	foto	
			typ	délka úseku	délka celkem	plocha úseku						plocha celkem
				bm		m ²						
UO 1	UO1		penetrace	161	161	413	413	2	3,0		164149.jpg	
UO 2	UO2A		asfaltbeton	91	323	356	1079	1	3,5		163621.jpg	
	UO2B		penetrace	232		724		2	3,0		163715.jpg	
UO 3	UO3		nezpevněno	143	143	329	329	*	*			
UO 4	UO4A		penetrace	118	1249	405	3183	1	3,0		164708.jpg	
	UO4B		zválcovaný recyklát	456		1054		1	3,0		UO4B.jpg	
	UO4C		nezpevněno	535		1369		*	*		UO4C.jpg	
	UO4D		zválcovaný recyklát	140		355		1	3,0		UO4D.jpg	
UO 5	UO5		penetrace	209	209	581	581	4	3,5		164807.jpg	
UO 6	UO6A		šterk	282	593	808	1696	2	3,0		164544.jpg	
	UO6B		nezpevněno	311		888		*	*			
UO 7	UO7		penetrace	483	483	1724	1724	3	3,0		164738.jpg	
UO 8	UO8		dlažba zámková	6	6	25	25	1	4,2		UO8.jpg	
UO 9	UO9		dlažba zámková	20	20	83	83	1	4,0		UO9.jpg	
UO 10	UO10A		dlažba zámková	3	11	13	46	1	4,0		UO10A.jpg	
	UO10B		dlažba zámková	3		8		1	3,0		UO10B.jpg	
	UO10C		dlažba zámková	5		25		1	5,0		UO10C.jpg	
celkem	stav k: 30.07.2020			3197	3197	9157	9157					

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluhy, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluhy, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTĚRKOVÉ** vozovky komunikace

označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Lhotka u Přerova

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

číslo prostr.	podél komunikace	typ prostranství	Informace o povrchu			šířka m	stav	poznámky	foto
			materiál	délka bm	plocha m2				
P1	2cA	stání pro kontejnery	dlažba 50x50	8	23	2,0	2		161403.jpg
P2	1cB	stání pro kontejnery	dlažba 50x50	6	8	1,5	1		162547.jpg
P3	1cB	záliv	štěrk	16	30	1,8	1		162423.jpg
celkem	stav k: 30.07.2020			30	60				

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPCVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec	Lhotka u Přerova

stav k: 30.07.2020

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	kategorie DZ	poznámka	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	IZ04a	Obec	Lhotka	informativní zónové		SSOK	III/4362	sloup VO	1	01.jpg
2	IZ04b	Konec obce	Lhotka	informativní zónové		SSOK	III/4362	samostatný sloupek	1	02.jpg
3	IZ04a	Obec	Lhotka	informativní zónové		OBEC	5c	samostatný sloupek	1	03.jpg
4	IZ04b	Konec obce	Lhotka	informativní zónové		OBEC	5c	samostatný sloupek	1	04.jpg